

LE SPÉCIALISTE MULTIMARQUE DE LA RÉPARATION D'ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

NOUVELLE INTERVENTION PRODUIT

Boîtier d'étranglement d'air d'admission papillon pour EGR A 640 090 20 70 ou A 640 090 14 70

Symptômes:

Reste bloqué / Ne fonctionne plus / Code défaut : P2512



- > Classe A (W169) Moteur OM 640
- > Classe B (W245) Moteur OM 640




Mercedes-Benz

Plug and Play



pas de codage à prévoir au remontage



délai:



LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE