

NOUVELLE INTERVENTION PRODUIT SUR LES MARQUES



Mercedes-Benz

NTG5S1 APS50 PANASONIC



CARACTÉRISTIQUES DE LA PRESTATION


Ce produit est monté sur les véhicules :

- Classe A W176
- Classe B W246
- CLA W117
- CLS
- GLA
- GLE
- GLS

Les symptômes que nous traitons :

- Ne démarre pas ou met du temps à démarrer
- Bloque sur le logo et redémarre

La prestations associée aux symptômes :

Échange de la carte de gestion avec sauvegarde de la carte de navigation du client : **600€ HT** 

DELAI RAPIDE
24/48H

Pour en savoir plus sur les prestations proposées contactez nos conseillers techniques par mail

les interventions bénéficiant du service Plug and Play (pas de codage à prévoir au remontage) sont signalées par ce picto 

LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE