

LE SPÉCIALISTE MULTIMARQUE DE LA RÉPARATION D'ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

NOUVELLE INTERVENTION PRODUIT

CPC3 Mercedes

Symptômes:

OBFOE4 - ODFOE4 - 3FOAO8 - 5BOOO2 : pédale d'accélérateur

580604 - ACFFEE : défaillance de l'unité de commande A3 (CPC)

ADFFEE: calculateur A3 défectueux

CFO40E: dysfonctionnement du bus CAN (Drive CAN) - XENTRY ne peut interroger le calculateur



- > Atego (967) > Actros (963) > Antos (963)
- > Arocs (964) > Econic (956) > Unimog (405)



Mercedes-Benz

Plug and Play



pas de codage à prévoir au remontage



délai rapide

(124 à 48h

LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE