


NOUVELLE PRESTATION

Becker Mexico



Références :

A 002 820 85 86

A 001 820 94 89

Symptôme :

**autoradio affiche E2,
plus de radio**



Classe S W124 / W126
Classe SL R129

Plug and play



pas de codage à prévoir
au remontage



450€^{HT}



LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE

contact@socodep.fr - socodep.fr