40 ANS
d'expertise à votre service
SOCODEP
électronique embarquée automobile

NOUVELLE PRESTATION

Boîtier CMU Mazda



Références : GMD7669C0D ou H, NA1P669C0B, ND5V669C0D, NA4L669C0B

Symptôme : **mise à jour software échouée, bloque à 2% ou écran noir**

MAZDA

FIAT

Mazda 2 (DJ, 2014+), **3** (BM/BN, 2014-2018)
6 (GJ/GL, 2013+), **CX-3** (2015+),
CX-5 (KE restylé 2015, KF), **CX-9** (TC, 2016+),
MX-5 ND (2016+)
Fiat / Abarth 124 Spider (2016-2020)



Plug and play

pas de codage à prévoir au remontage

2 jours ouvrés

350€HT

LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE

contact@socodep.fr - socodep.fr