

LE SPÉCIALISTE MULTIMARQUE DE LA RÉPARATION D'ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

NOUVELLE INTERVENTION PRODUIT

Boîtier Blue & Me

Symptômes : **code défaut : U1733-86 / U1733-87**

- pas de communication avec le boîtier Blue & Me
- kilométrage du compteur clignote
- pas de connexion Bluetooth® • la batterie se vide

Prestation : **réparation du boîtier Blue & Me**

280€^{HT}




FIAT

Ford

LANCIA



Plug and Play



pas de codage
à prévoir
au remontage



délai :



jours ouvrés

LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE