

## NOUVELLE PRESTATION



# Compteur

Références : YAC502460 - YAC502210 - YAC502580 - YAC502810

Symptôme : **Problème de démarrage et compteur qui se coupe par intermittence**



**Discovery 3 (2004/2009)**



Plug and play



pas de codage à prévoir  
au remontage

**3** jours  
ouverts

**250€<sup>HT</sup>**

LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE

[contact@socodep.fr](mailto:contact@socodep.fr) - [socodep.fr](http://socodep.fr)