

NOUVELLE PRESTATION

NTG4.5 Comand APS



Symptôme : **ne s'allume plus**



**Classe A W176 - Classe B W246 - Classe C W204
Classe CLA C117 - Classe CLS W218 - Classe E W212
Classe G W463 - Classe GLE W166
Classe SL R231 - Classe SLC/SLK R172**



Plug and play



pas de codage à prévoir
au remontage



750€^{HT}



LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE

contact@socodep.fr - socodep.fr