



SOCODEP
électronique embarquée · automobile

SOCODEP LE SPÉCIALISTE MULTIMARQUE
DE LA RÉPARATION D'ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

NOUVELLE INTERVENTION PRODUIT SUR LA MARQUE



HONDA

ACTIONNEUR EMBRAYAGE I-SHIFT



CARACTERISTIQUES DE LA PRESTATION

Ce produit est monté sur les véhicules :

- Honda Civic (2005-2012)

Les symptômes que nous traitons :

- Code Défaut P0810

La prestation associée aux symptômes :


- Remise en état de l'actionneur **375 € HT**

**DELAI RAPIDE
24/48H**



Pour en savoir plus sur les
prestations proposées
contactez nos conseillers
techniques par mail

contact@socodep.fr



LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE



SOCODEP
électronique embarquée · automobile

