

NOUVELLE PRESTATION

# Virtual Cockpit



Symptôme : pas de son clignotants, front assist indisponible,  
défaut combiné d'instruments, code B200041



**Golf VII, Tiguan II, Passat VIII**

Plug and play



pas de codage à prévoir  
au remontage

**1** jour  
ouvert

**250€<sup>HT</sup>**



LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE

[contact@socodep.fr](mailto:contact@socodep.fr) - [socodep.fr](http://socodep.fr)