

NOUVELLE PRESTATION

Afficheur LCD tactile



Référence : **QV00008**

Symptôme : **lignes sur la dalle, tactile inopérant, LCD endommagé**



V O L V O

XC40, XC60, XC90, EX40

S60, S90, C40, V60, V90

Plug and play



pas de codage à prévoir
au remontage

1 jour
ouvré

490€^{HT}

LA NOUVELLE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE

contact@socodep.fr - socodep.fr